



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 17, 2024, 2:29:50 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1 ESTRADADA SAUDADE_576_DSS_DS_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Morador não deixou acessar os fundos do terreno.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Foto3

