



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 11:08:56 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_FAZENDAINGLESA_712_DSS_AS_PG__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições erosivas.

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Mobilização de material e lançamento de água no talude.