



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 2:48:06 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_FAZENDAINGLESA_781_DSS_AS_PG__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Foi observado execução de obra no local. Não conseguimos acessar a moradia em construção.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Foto3

