



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 2:38:54 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_FAZENDAINGLESA_784_DSS_AS_PG__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- vigotas chumbadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Foi observado execução de obra no local pelo proprietário (muro e concreto projetado).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2




Foto3



Foto4

