



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 1:31:54 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_FAZENDAINGLESA_784_DSS_AS_PG__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Aterro mal compactado e com trincas. Residencias de alta vulnerabilidade. Recomenda-se a retirada de árvore de alto porte da crista do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Foto3



Foto4



Descrição da foto4

Talude de corte.