



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 3, 2024, 10:10:28 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_FLORESTA_453_DSS_LT_MR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Na cicatriz: solo grampeado. Acima da rua: remoção de vegetação inclinada e negativa e construção de muro. Abaixo da rua: remoção do bambuzal e cortina atirantada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Drenagem com contribuição de anfiteatro à montante. Rua com drenagem deficiente.

Foto2

