



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**May 10, 2024, 10:06:06 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_INDEPENDENCIA\_80\_DSS\_DS\_MR\_\_6**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

**Remoção da vegetação deslizada, muro de concreto armado na base, solo grampeado com concreto projetado, vigotas estakeadas nos limites da contenção. Canaletas de drenagem no polígono e reparos no passeio com drenagem.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Cicatriz já vegetada.**