



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 3:56:36 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ITAMARATI_508_DSS_JP_TS__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas chumbadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono (incluindo a via de acesso). A moradia com processos erosivos na base se encontra no polígono PT_D1_ITAMARATI_509_DSS_JP_TS__1.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maciço rochoso e talvegue.