



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 10:42:15 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ITAMARATI_508_DSS_JP_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Remoção de lixo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude com processos erosivos.