



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 12:02:47 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ITAMARATI_508_DSS_JP_TS__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desmonte de rocha
- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Na servidão à montante da moradia: solo grampeado com face verde, contraforte e tela chumbada para suporte dos blocos. Nas demais moradias: muro na base, solo grampeado com face de concreto. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Blocos com volume aproximado de 8m³ à montante de moradia encaixada no talude da servidão.

Foto2



Descrição da foto2

Deslizamento entre moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Corte íngreme à montante da moradia.

Foto4



Descrição da foto4

Moradia à jusante da servidão e dos blocos.