



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 10:50:24 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVÃO_120_DSS_DS_JP_2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Não é recomendado o retorno da população para as edificações remanescentes.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casas escalonadas em encosta.