



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 16, 2024, 2:43:29 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVAO_120_DSS_BC_BC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **desmonte de rocha**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Local sem luz e água encanada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Um dos blocos soltos encontrados na encosta atrás das casas.