



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 3:36:14 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVAO_120_DSS_BC_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desmonte de rocha**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Cortina atirantada para suporte da via. Solo grampeado margeando o anfiteatro e nas cicatrizes (não visualizadas devido à vegetação). Vigota chumbada para suporte da camada de solo sobre rocha. Muro na base da moradia à montante (direita) do polígono. Concreto projetado na moradia à montante (esquerda) do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escorregamentos à jusante da via e à montante da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Drenagem.

Foto3



Descrição da foto3

Casa à montante do polígono.