



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 3:07:11 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVAO_120_DSS_BC_LT__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **hidrossemeadura**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Muro para suporte da passarela. Hidrossemeadura no talude à jusante do polígono. Solo grampeado do lado oposto ao rio.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz vegetada.

Foto2



Descrição da foto2

Talude do lado oposto ao rio.