



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 12:10:44 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVAO_120_DSS_DS_JP__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**
- **tela chumbada**

Ações complementares:

- biomanta
- desmonte de rocha
- construção/reparo de passeio
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"

Estruturas de drenagem:

- vigotas chumbadas
- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

À montante da via: vigota chumbada para suporte de solo à montante da cicatriz e tela chumbada com biomanta. À jusante da via: cortina atirantada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz à montante da via.

Foto2



Descrição da foto2

Talude à jusante da via.