



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 1, 2024, 11:07:22 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_LUSITANO_431_DSS_BC_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro de concreto armado estaqueado em níveis. Remoção de árvores inclinadas à esquerda da servidão.
Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz