



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 2, 2024, 10:16:51 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LUSITANO_431_DSS_BC_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Muro na base, vigota estaqueada segurando o material à montante. Biomanta e drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude com cortes.

Foto2

