



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 1:48:45 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MAU_A_109_DSS_DS_LD__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Revegetação com gramínea abaixo da cortina atirantada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Trincas no muro acima do escorregamento