



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 23, 2024, 2:15:43 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MAU_109_DSS_DS_LD__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Na entrada: muro de concreto armado estaqueado. Atrás da casa: concreto projetado. Na cicatriz: solo grampeado. Drenagem em todo o polígono. Remoção de árvores inclinadas no talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz próxima ao caminho e à casa.