



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 4, 2024, 2:53:18 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_MAUUA_84_DSS_PG_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:


- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz