



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 3:12:42 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MEIODASERRA_67_DSS_JP_MR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**
- **estrutura contra queda/rolamento de blocos**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- concreto projetado
- desobstrução da drenagem
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desmonte de rocha

Estruturas de drenagem:

- vigotas chumbadas
- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Concreto projetado no talude entre as moradias e a via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude entre moradias e via.

Foto2



Descrição da foto2

Maciço rochoso muito fraturado.