



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 2:39:36 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MEIODASERRA_85_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Solo grampeado com concreto projetado na cicatriz com casa à montante. Solo grampeado com face verde no talude da servidão. Cortina atirantada para suporte da via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa à montante de cicatriz.

Foto2



Descrição da foto2

Servidão.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz à jusante da via e à montante de moradia.