



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 2:13:35 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MEIODASERRA_85_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Muro atrás da casa com cicatriz. Biomanta em taludes sem proteção superficial. Remoção de lixo/entulho. Escada hidráulica encaixada em drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz atrás de uma moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Drenagem.