



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 19, 2024, 9:30:51 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_MEIODASERRA_91_DSS_LT_MR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**
- **ancoragem de blocos**
- **chumbadores**
- **grelha atirantada**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Costão rochoso com deslocamentos.