



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 8:41:47 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MEIODASERRA_91_DSS_LT_MR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **contrafortes**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Área de antiga pedreira.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maço rochoso com descontinuidades.

Foto2



Descrição da foto2

Material mobilizado proximo as casas.

Foto3



Descrição da foto3

Deposito de talus.