



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 3:30:36 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_500_DSS_LT_MS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

No rio: muro de gabião. Remoção de árvores da crista do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições de instabilidade.

Foto2

