



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 3:17:39 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_500_DSS_LT_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas

Observação:

À montante: muro na base e concreto projetado. À jusante (acesso pela moradia abaixo na servidão): muro em patamares. Drenagem no polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz já vegetada.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz já vegetada.