



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 9:40:04 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_549_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Recomenda-se remover árvores de alto porte na crista do deslizamento. Manutenção da estrutura de drenagem na via. Atrás das residências: muro de concreto armado. Na cicatriz de alto porte: cortina atirantada e solo grampeado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz de deslizamento de alto porte.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz de deslizamento.

Foto4



Descrição da foto4

Cicatriz de deslizamento de alto porte.