



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 3:50:38 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOINHOPRETO_549_DSS_EA_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- cortina atirantada estaqueada

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- concreto projetado
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- construção/reparo de passeio

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Recomenda-se a remoção de árvores da crista do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz com material mobilizado na base

Foto2

