



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 4:16:44 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_MORIN_194_DSS_MR_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Muro atrás das casas do alto da travessa para conte-la

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Travessa tombando

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz