



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Aug 28, 2024, 2:06:50 PM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_MORIN\_212\_DSS\_MR\_SC\_\_1**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

## Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desmonte de rocha**

## Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

## Observação:

**Muro na base do talude. Na porção de solo: solo grampeado. Na porção rochosa: tela chumbada.**  
**Drenagem em todo o polígono.**

## Fotos da ocorrência

## Foto1



## Descrição da foto1

**Cicatriz.**