



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 2:19:48 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MORIN_212_DSS_MR_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de impacto**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desmonte de rocha**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Muro de impacto na base do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Drenagem