



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 10:52:26 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_390_DSS_IR_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Muro beirando a servidão. Concreto projetado no talude da casa n. 594d. Solo grampeado à montante da última casa do polígono na servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa n. 594d.