



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Aug 30, 2024, 8:51:06 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_MOSELA\_390\_DSS\_IR\_LT\_\_4**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

**Solo grampeado no talude atrás da casa 197 e na servidão atrás dessa casa (não foi possível visualizar a origem do maior escorregamento devido à vegetação). Cortina atirantada para suporte da servidão Joaquim Kronenberg. Muro de concreto ciclópico atrás da casa atrás do no. 197.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Talude atrás da casa 197.**

Foto2



Descrição da foto2

**Material mobilizado atingiu a casa atrás do no. 197.**