



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 30, 2024, 10:20:30 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_410_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Solo grampeado para suporte da via (concreto projetado) e da escadaria (face verde). Muro entre o talude e a via. Drenagem em todo o polígono. Reparos nos locais de concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado para suporte da rua.