



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 4:09:35 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_410_DSS_EA_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desmonte de rocha**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

No viradouro: muro para suporte do aterro e solo grampeado à montante. Talude à montante da servidão: biomanta e muro na base.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Aterro no viradouro.

Foto2



Descrição da foto2

Talude à montante da servidão.