



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 2, 2024, 4:34:57 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_469_DSS_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desmonte de rocha**
- **hidrossemeadura**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica

Observação:

Área com depósito de tálus dispersos.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2

