



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 10:52:34 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_469_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições de instabilidade.

Foto2



Descrição da foto2

Angulo em negativo.

Foto3



Foto4



Descrição da foto4

Cicatriz de deslizamento.