



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 11:57:05 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_469_DSS_EA_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

As casas se encontram encaixadas na drenagem natural.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento

Foto2



Foto3

