



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 1:53:39 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_PEDRASBRANCAS_466_DSS_EA_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Refazer o muro inclinado na servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local com edificação em construção.

Foto2




Foto3



Descrição da foto3

Muro inclinado.

Foto4

