



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 1, 2024, 2:26:53 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_PRACACATULO_217_DSS_DS_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.