



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 18, 2024, 10:27:39 AM**

Palavra Chave:

**08273019799**

Informações gerais:

Técnico:

**Jurandir da Costa Filho**

Código do setor:

**PT\_D1\_PRACAPASTEUR\_183\_DSS\_DS\_MS\_\_1**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **hidrossemeadura**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

**Muro: acima da travessa no ponto da cicatriz. Hidrossemeadura: abaixo da travessa.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Cicatriz vegetada.**