



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 3:44:52 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_PRACAPASTEUR_206_DSS_AS_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Servidão totalmente obstruída, sendo único acesso à última casa a montante, tendo uma escada provisória colocada pelo morador.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Material mobilizado.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz de deslizamento.