



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 3:02:14 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_PRACAPASTEUR_206_DSS_AS_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

Não conseguimos acessar algumas moradias, devido a intervenção. Logo, tivemos pouca visibilidade do evento.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradia atingida.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz a montante.