



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 11:04:07 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_PRACAPASTEUR_206_DSS_BC_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**
- **ancoragem de blocos**
- **contrafortes**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desmonte de rocha**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.