



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 10:15:02 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_PRACAPASTEUR_206_DSS_DS_JP__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **ancoragem de blocos**
- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Caminho da drenagem