



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 9:27:30 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_PRACAPASTEUR_206_DSS_DS_JP__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude rochoso.