



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 13, 2024, 9:39:25 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_QUARTEIRAOBRASILEIRO_494_DSS_LT_TB__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:


- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude de corte.

Foto2



Foto3



Foto4

