



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 13, 2024, 9:12:58 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**PT\_D1\_QUARTEIRA OBRASILEIRO\_494\_DSS\_LT\_TB\_\_6**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

**Relato da moradora de lançamento de terra pelo vizinho da casa a montante, sendo este material mobilizado em 2011. A casa a jusante atingida pelo deslizamento encontra-se interditada desde então. Destaca-se a necessidade de estrutura de drenagem no local.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Cicatriz de deslizamento.**

Foto2



Foto3

