



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 4:12:56 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_QUARTEIRA OBRASILEIRO_498_DSS_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Retirada de árvores de alto porte na crista do deslizamento.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2




Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz de deslizamento.